



Notice complémentaire

Raccordement de la VEGALOG 571 conf. à l'agrément GL




1 Montage des ferrites à clapets

En utilisant une VEGALOG 571 munie d'un agrément GL, des boîtiers ferrites supplémentaires sont à installer pour pouvoir respecter les directives de CEM. Cela concerne le câble de raccordement pour la CPU ainsi que la ligne Profibus PA de la carte EP. Les ferrites sont livrés avec chaque VEGALOG munie d'un agrément GL et doivent être installés par l'exploitant de l'installation.

Connexion RS232 de la CPU


- 1 Ouvrez les deux ferrites rectangulaires à clapets
- 2 Posez le premier ferrite près d'un connecteur autour de la ligne RS232
- 3 Posez le second ferrite à côté du premier
- 4 Branchez le côté de la ligne avec les deux ferrites au RS232 de la CPU VEGALOG et l'autre côté au PC



- 1 Interface RS232 de la CPU
- 2 Ferrite à clapets

Connexion Profibus PA de la carte EP

- 1 Ouvrez le ferrite rond
- 2 Posez le ferrite près de la carte EP autour de la ligne Profibus PA



- 1 Sortie Profibus PA de la carte EP
- 2 Ferrite à clapets



VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Allemagne
Tél. +497836 50-0
Fax +497836 50-201
E-Mail: info@de.vega.com
www.vega.com

VEGA Technique S. A. S.
B. P. 18 - ZA NORDHOUSE
67151 ERSTEIN CEDEX
France
Tél. 0388590150
Hotline techn. 0899700216 (1,35€+ 0,34€/mn)
Fax 0388590151
E-mail: info@fr.vega.com
www.vega.fr



Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.